



用户手册

CGE AC7.0S-22.0S-CN 电动汽车交流充电桩



Cleneray ESS



商标授权

CLENERGS 本文件所涉及的"Clenergy ESS"及其他相关商标均由Clenergy Technology Co., Ltd.授权使用。文件中提及的其他所有商标或注册商标,其所有权归各自所有者所有。

(!) 注意

本公司可能因产品版本升级或其他原因随时更新本文件。除非另有说明,本文件内容不可替代产品标签或用户手册中的安全注意事项。本文件中的所有陈述、信息及建议均不构成任何明示或暗示形式的保证。文件内容仅作使用指导,具体操作须以实际产品说明为准。



目录

1前言	
- 1.1 适用型号	
- 1.2 手册用途	
- 1.3 符号	
2 安全注意事项	
3 产品介绍	
- 3.1 产品概述	
- 3.2 电网类型	
- 3.3 产品尺寸	10
- 3.4 指标灯说明	1
- 3.5 铭牌	1:
4 产品安装	1:
- 4.1 安装点选址	1:
- 4.2 开箱检查与确认	14
- 4.3 安装前的准备	
- 4.4 配件清单	1
- 4.5 预装准备	1
- 4.6 壁挂式安装	1
- 4.7 壁挂式安装	1
- 4.8 电源线连接	20
- 4.9 通讯接线	2
5 操作说明	28
- 5.1 Clenergy ESS充电卡操作	28
- 5.1.1充电卡离线录卡 	28
- 5.1.2 充电卡离线重置	28
- 5.1.3 离线刷卡充电	2
- 5.2 故障处理	2
- 5.3 异常指示灯说明	2'
6 技术规范	3:
7 产品参数	



1前言

清源科技CGE系列交流充电桩(以下简称充电桩)专为满足电动汽车日益增长的家用充电需求而设计,其型号涵盖7kW至22kW(最大32A),提供多种灵活的充电类型和安装方式。

■ 1.1适用型号

本手册涵盖所有充电桩系列:

- CGE AC7.0S-CN
- CGE AC11.0S-CN
- CGE AC22.0S-CN

■ 1.2 手册用途

本手册适用于:

- 终端用户
- 安装和维护人员
- 熟悉当地法规标准、电气系统、充电桩相关知识且经过专业培训人员

■ 1.3 符号

本手册中使用的符号用于突出显示相关重要信息。请仔细阅读符号和说明。



4 - 前言-



注意



■ 文档更新管理与合规性:

本手册是对产品标签安全标识的补充说明。手册内容可能因硬件/软件版本更新或法规变更而未经通知直接修订,请务必通过清源科技官方渠道查阅最新版本。

■ 认证标准:

- GB 39752 (电动汽车供电设备安全要求)
- GB 44263 (电动汽车传导充电系统安全要求)

▮ 必须具备的合格人员:

操作与维护必须由持有国家标准认证资质的电工执行。 严禁以下行为:

- 对硬件或软件进行逆向工程
- 绕过安全保护电路



2 安全注意事项

危险



▮ 触电&火灾风险

- 安装、维护、清洁或拆卸前,必须切断上游断路器供电
- 禁止私自拆卸模块
- 禁止延长或改装电缆
- 禁止为非车辆设备充电
- 未可靠接地前,禁止任何上电操作(接地线优先连接,最后断开)
- 所有标签的警告标识安装后,须保持清晰可见,禁止遮盖、涂划或损坏设备标识
- 所有标签的警告标识安装后,须保持清晰可见,禁止遮盖、涂划或损坏设备标识

▮ 物理触电防护

- 保持电缆完整无损:最小弯曲半径>200mm(符合EN 50631-1),避免挤压或缠绕
- 出现以下情况立即停用:外壳或连接器裂损、产品功能异常、安装人员调试持续报错代码、恶劣环境限制

警告



- 每月检查防护罩完整性,充电前确认外观警示标贴清晰可见
- 充电枪闲置时需复位
- 线缆盘绕不得过紧,建议缠绕直径需大于150mm
- 环境温度不得超过40℃
- 环境湿度不得超过95%
- 禁止在腐蚀性环境中使用
- 射频辐射可能干扰起搏器等植入设备,心血管支架患者不得带电操作
- 使用医疗设备时保持不低于30cm的距离

- 安全注意事项 -



3产品介绍


■ 3.1 产品概述

CGE AC7.0S-CN



图1: CGE系列-正面视图









■ 3.2 电网类型



■ 单相应用场景:




■ 三相应用场景:





3.3 产品尺寸





3.4 指示灯说明

序号	颜色	状态	说明
1		常亮	待机状态
'	绿色	闪烁	离线录卡中(循环亮灭各1s)
		常亮	已插枪,待充状态
2	冰蓝色	呼吸	充电状态(循环渐亮渐灭各2s)
7		常亮	充电完成
蓝色		闪烁	离线卡白名单重置(循环渐亮渐灭各1s)
4		常亮	故障
4		闪烁	故障
5		闪烁	故障
	黄色		



3.5 铭牌

铭牌仅供参考





4产品安装

■ 4.1安装点选址

选择充电桩安装位置时需考虑以下事项:

- 不得在易燃、易爆或腐蚀性物质的场所安装设备
- 不得在易于触及的位置安装设备,设备工作时表面存在高温,禁止触碰表面以免烫伤
- 钻孔时需避开墙内预埋的水管与电缆
- 设备应安装在有遮蔽的场所
- 安装场所需保证良好通风以利干散热,并具备足够操作空间
- 防护等级较高的设备可安装干室内外,安装场所温湿度应处干适宜范围内
- 安装高度需便于操作维护、电气连接及观察指示灯与标识
- 充电桩安装海拔应低于2000米的最大工作海拔高度
- 设备安装应远离电磁干扰源




图2:建议安装选址





火灾风险警示

精密制造的电气设备仍不完全排除火灾隐患。

严禁在以下场所位置安装:

- 含易燃材料或气体区域
- 潜在爆炸性环境
- 易燃结构上

■ 4.2 开箱检查与确认

开箱时请仔细确认以下事项:

- 根据装箱清单核对附件是否缺失
- 检查设备在运输过程中是否受损
- 确认机器铭牌型号规格与订单要求是否一致

4.3 安装前的准备

为确保产品安全,搬运或移动充电桩时需注意以下要点:

- 若发现任何损坏或部件缺失,请勿启动设备并立即联系供应商
- 请保留包装箱及包装材料至少1个月时间备用
- 纸质包装为可回收利用材料
- 电气设备搬运时,应避免剧烈振动和撞击
- 禁止通过拖拽充电桩连接器及充电电缆的方式移动充电桩
- 禁止私自使用转接器或转换适配器
- 禁止私自使用延长线缆



■ 4.4 配件清单

名称	示意图	数量	功能
定位纸板	0 0	1	钻孔定位标记
膨胀管		4	紧固螺栓,提供固定力
自攻螺丝(M4)		4	螺栓紧固
Clenergy ESS 充电卡	CLENERGY ESS 1A2B3C4 D	2	验证和启动充电
接线端子		8 (单相) 14 (三相)	接线压接
空气开关	90000	PIN2(单相) PIN4(三相)	异常电流断开电路,保护产品

4.5 预装准备

安装前,需另准备以下安装配件:

名称	规格	
动力线缆	6~10mm² (22/7kW); 2.5~4mm² (11kW)	



▮ 预备工具:

名称	示意图	规格	说明
测量卷尺		/	测量安装长度
铅笔		/	墙体的钻孔标记点
十字螺丝刀		PH2	松紧十字螺丝孔
一字螺丝刀		PH0/PH2	松紧一字螺丝孔
电钻	Constitution of the second	直径:6cm	钻孔
铁锤		/	安装膨胀管
剥线钳		/	剥电缆绝缘皮
水平仪	10 200 6	/	确保安装方向水平
剪线钳		/	剪断电缆
压线钳	(c) and	/	压接线铜端子
网线钳	- FB	/	压接网络电缆
六角扳手	2-0	/	紧固或松动的六角套筒螺丝




4.6 壁挂式安装

安装前注意:


进行壁挂安装前,请确认以下事项:


- 确保墙体结构足够坚固,能承受充电桩重量及充电过程中产生的机械应力
- 考虑电源插座或电表的位置,确保从电源到充电桩的电缆长度在合理范围内
- 规划电缆走向,避免杂乱且不安全的布线
- 若充电桩安装在室外或潮湿区域,须采取适当的防水防潮措施
- 充电桩工作时会产生热量,确保安装位置提供充分通风以防止过热
- 为充电桩周边预留充足维护空间

4.7 安装步骤











步骤 1

将定位纸固定在墙面上。调整至正确方向:上双孔(间距90mm),下单孔(距上双孔垂直距离为205mm)。距地面高度 1100-1300mm(推荐1100mm),其余方向至少保留200mm间距。随后使用水平仪确保平整,并用笔标记3个孔位

步骤 2

在三个标记点处钻取直径6mm、深度45-50mm(推荐45mm)的安装孔

步骤 3

用锤子将膨胀管逐步敲入孔中

步骤 4


用十字螺丝刀拧紧M4自攻螺丝,保留螺丝头露出3mm用于安装充电桩


为确保产品长期稳定运行,建议尽量避免在极端天气条件下安装充电桩,过高或过低的环境温度可能因热胀冷缩影响安装效果。

- 需提前准备好动力电缆
- 建议将充电桩在通风良好、无阳光直射且能遮风挡雨的位置
- 为确保良好的通风环境, 充电桩应垂直安装, 并保留上述安装步骤中要求的足够空间



■ 4.8 电源线连接





步骤1

将输入线绝缘皮剥离10mm长度

步骤 2

将接线端子与输入导线压接

步骤 3

使用十字螺丝刀拧下背板螺丝并翻开防护背板,以接入通讯线缆和动力线缆

步骤4

按图示单相或三相相序拧紧输入线






危险:火灾风险

进行任何接线前,确保电源已完全断开

■通讯接线









步骤1

右推SIM滑动卡槽,顺时针方向打开卡槽,并插mini SIM卡入卡槽内。确认SIM卡安装到位后,相反操作锁紧SIM滑动卡槽(仅4G版本适用)

步骤 2


使用M2.5直径的一字螺丝刀松开RS485连接块,并将提前剥绝缘皮的通信电缆RS485-A(右), RS485-B(左)置于连接端子排对应专用端口并紧固。将连接好的RS485插入SIM卡卡槽旁边的固定RS485连接端子排

步骤 3

- RJ45穿线:将蓝色RJ45线缆穿过通信端口
- 制备RJ45连接端子:末端参考T568B的以太网线标准,使用网线钳与RJ45水晶头压接制备以太网线
- 插入端口:将端接完成的网线端牢固插入右侧网端口

▮ 挂钩安装充电桩

- 将充电桩背面的安装槽与墙面预装螺丝高度对齐
- 轻轻将充电桩挂装至螺丝,确保产品完全挂稳并保持水平






■固定防盗螺钉


如图示找到充电桩背底部的防盗螺丝

- 使用M4十字螺丝刀,在挂装产品后将防盗螺钉拧松后再重新紧固
- 勿拧过紧可能导致螺丝损坏或滑牙,不易拆卸



■接线注意事项

- 确保连接前已完全断电源
- 确保并网前已全部紧固安装线缆、断路器



▮立柱安装(可选)

- 用膨胀螺栓将立柱固定安装到混泥土基台上
- 交流电缆走线和布线
- 充电桩与柱孔固定点挂装



■安装步骤:

步骤1

制备一个推荐长宽高为400毫米×300毫米×150毫米的混泥土基台。使用记号笔准确画出在混凝土基台上,与立柱式支架底部相应的四个安装孔位。准备一把钻孔枪或冲击钻(配12毫米直径的钻头),沿垂直向下方向,钻出四个孔深约100毫米的标记孔。

步骤 2

将四个膨胀螺栓竖直插入预钻的孔位,并用一把小锤子将四个膨胀螺栓缓缓敲入孔位中。同时,将四个螺帽取下待步骤3的立柱式支架安装时旋入固定

步骤 3

把立柱式支架立在水泥基台上,四个孔位与预钻孔位相对应。使用一把M8的活动扳手顺时针紧固步骤2取下的螺帽

步骤 4

使用M4十字螺丝刀将立柱式支架的背板螺丝松开取下,将图示的动力线缆从底部2的位置插入并向上引到位置3 拉出。当线缆引出成功后,把立柱式支架的背板螺丝重新紧固合上

步骤 5

参考壁挂式的安装,预留3毫米螺丝长度给产品挂钩。如图示,动力线缆拉出后与充电桩连接安装,顺着箭头方向挂到三个螺丝上并把防盗螺栓从底部旋入,将充电桩锁紧在立柱式支架上。


步骤6

安装成功后如示意图,不启动充电桩时,把充电枪插入回枪座中


注意:


对干C类电动汽车供电设备,充电桩最低点应预留地面高度0.5到1.5米间距



























5 操作说明

■ 5.1 Clenergy ESS充电卡操作

Clenergy ESS充电卡(以下简称充电卡)适配所有CGE型号的交流充电桩,经配置的充电卡即可实现启动、停止充电功能。

■ 5.1.1 充电卡离线录卡

单充电桩可最多支持10张充电卡,以下是录入过程:

步骤	操作内容	充电桩状态	指示灯状态
1	确认充电桩处于未插枪状态	待机	绿灯常亮
2	长按按键3秒钟	进入录卡模式	绿灯闪烁 亮1s,灭1s,循环
3	将卡片放在刷卡区域: - 1声提示音:录卡成功 - 2声提示音:录卡失败	录卡中	绿灯闪烁 亮1s,灭1s,循环
4	长按按键3秒:手动退出录卡模式或 保持1分钟不操作,系统将自动退出 录卡模式	退出录卡模式	绿灯常亮

■ 5.1.2 充电卡离线重置

本功能将清除离线充电桩中的卡片白名单,以下重置流程:

步骤	操作内容	充电桩状态	指示灯状态
1	确认充电桩处于未插枪状态	待机	绿灯常亮
2	长按按键10秒钟	进入重置模式	蓝灯闪烁 亮1s,灭1s,循环
3	短按按键2次	系统发出1声提示音 确认重置	蓝灯闪烁 亮1s,灭1s,循环
4	长按按键10秒: 手动退出重置模式或保持30秒不操 作,系统将自动退出重置模式	退出重置模式	绿灯亮起





注意:

重置操作应在30秒内完成,否则系统将退出重置操作。确保操作过程中充电枪未被插入,充电桩必须处于待机模式(绿灯常亮)

■ 5.1.3 离线刷卡充电

用充电卡启动、结束充电。以下是开始和结束充电流程:

步骤	操作内容	充电桩状态	指示灯状态
1	确认充电桩处于插枪状态	准备开始充电	冰蓝灯常亮
2	将卡片放入刷卡区域,系统发出一声 提示音,对应充电确认	进入充电模式	冰蓝灯闪烁 带提示音
3	将卡片放入刷卡区域,系统发出一声 提示音,对应充电结束	退出充电模式	蓝灯常亮 带提示音
4	确认充电桩处于未插枪状态	待机	绿灯常亮

■ 5.2 故障处理

按参照如下方法进行故障检修(若均无效,请联系售后服务)并预收集信息,以便快速解决问题:

- 充电桩产品信息(如SN、安装日期、故障时间、故障频率等)
- 安装环境(如天气状况),提供照片和视频
- 电网情况

■ 5.3 异常指示灯说明

- 红灯常亮,表示有故障急需处理,否则系统不能继续运行
- 红灯闪烁,表示出现严重故障,无法充电,客户可通过拔枪,待电网稳定、环境温度降低等后重新插枪尝试解决
- 黄灯闪烁,表示出现系统警告或非严重故障,充电中断或无法启动,客户可通过拔枪,待电网稳定后重新插枪尝试解决



序号	颜色	状态	指标灯说明
1	黄色	闪烁	继电器过温故障 闪烁1次(亮0.5s,灭0.5s),灭灯3s后循环 过欠压故障 闪烁2次(亮0.5s,灭0.5s),灭灯3s后循环 过欠频故障 闪烁3次(亮0.5s,灭0.5s),灭灯3s后循环 过流故障 闪烁4次(亮0.5s,灭0.5s),灭灯3s后循环 电磁锁锁止异常 闪烁5次(亮0.5s,灭0.5s),灭灯3s后循环 短路检测故障 闪烁6次(亮0.5s,灭0.5s),灭灯3s后循环



序号	颜色	状态	指标灯说明
		常亮	如需了解更多信息,请联系Clenergy ESS售后技术
2	红色	闪烁	CP故障 闪烁1次(亮0.5s,灭0.5s),灭灯3s后循环 PP故障 闪烁2次(亮0.5s,灭0.5s),灭灯3s后循环 漏电故障 闪烁3次(亮0.5s,灭0.5s),灭灯3s后循环 输入极性反接 闪烁4次(亮0.5s,灭0.5s),灭灯3s后循环 环境过温故障 闪烁5次(亮0.5s,灭0.5s),灭灯3s后循环 枪头过温故障 闪烁6次(亮0.5s,灭0.5s),灭灯3s后循环



6 技术规格

型号	CGE AC7.0S-CN	CGE AC11.0S-CN	CGE AC22.0S-CN
交流输入			
额定电压 (V AC)	220	380	
供电方式	1P+N+PE	3P-	-N+PE
额定电流 (A)	32	16	32
输入频率 (Hz)		50	
交流输出			
额定功率 (kW)	7	11	22
额定电压 (VAC)	220		380
额定电流 (A)	32	16	32
保护类型			
漏电保护类型		30mA TYPE A+6mA DC	
电气保护	过流保护、漏电保护、浪涌位	保护、过欠压保护、过欠频保护、 继电器粘连保护、 短路保护	,过温保护、接地保护、反接保护、 ?等
电网配置	TT/TN		
防雷等级	Type III		
抗冲击等级		IK08	
接口与通讯			
显示	LED 指示灯 /APP		
充电枪类型	5m 线缆		
通讯方式	WIFI, 蓝牙, 以太网, RS485,4G(选配)		
通用数据			
环境温度 (°C)	-25 ~ +40		
湿度 (%)		5%~ 95%	
冷却方式		自然冷却	
安装环境		室内外	
安装方式		壁挂式/立式(选配)	
安装类型	悬挂直立		
防护等级	IP65		
待机功率 (W)	≤ 5		
启动方式	插入即充 /RFID 卡 /App		
无线射频识别 RFID	Mifare ISO / IEC 14443A		
交流线缆参数	6 mm ² 3 芯 +0.75mm ² 2 芯	2.5mm ² 5 芯 +0.75mm ² 2 芯	6mm ² 5 芯 +0.75mm ² 2 芯
尺寸 (高×宽×厚)(mm)	365*225*156		
重量 (kg)	3.7	3.5	4.3
认证		GB 39752-2024, GB 44263-2	2024

- 技术规格 -



7产品维护

■ 7.1 保养维护

为保证设备长期稳定运行,请根据实际使用环境,定期对产品进行维护和保养:

- 充电桩应由专业人员开展定期维护保养(通常为每月)
- 检查充电桩是否接地良好,安全可靠
- 检查充电桩周围是否存在潜在的高危隐患(如高温、腐蚀或易燃、易爆物品)
- 检查输入端子的接点是否接触良好,是否有异常,是否松动等

类别	维护方法	维护周期
电气连接	检查电缆是否连接牢固。检查电缆是否断裂或 是否有暴露的铜芯	每半年至1年
密封	查所有的端子和端口是否密封,若未密封或过 大,重新密封电缆孔	每半年至1年
保护开关	检查保护开关基本功能,确保其断开正常	每月

- 产品维护 - 33



清源科技股份有限公司

地址:厦门火炬高新区 (翔安)产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号

全球联络电话

中国:+86 592 311 0088 | 澳大利亚:+61 3 9239 8088 | 日本:+81 45 228 8226 德国:+49 (0) 40 3562 389 00 | 泰国:+66 (0) 2 277 5201 | 菲律宾:+63 977 840 7240

全球伙伴

英国:+44(0)1604877573

- f @ClenergyGlobal @ClenergyClub @ClenergyAUS @ClenergyJP @ClenergyThailand
- (in @Clenergy ♥ @Clenergy_global @ @ClenergyClub ♥ @clenergy-japan
- □ @Clenergy @クリーンエナジージャパン